


ТОВАР = Максималният товар, който може да се събере на една лента, в определен момент + триенето между лентата и плъзгача + начална устойчивост на филма (стр..) x процента отношения.

МИНИМАЛНИЯТ БРОЙ ЗЪБИ НА ЗАДВИЖВАЩАТА ОС: Броят се само зъбите, които при определен момент спомагат за движението на лентата. (Схемата)

МИНИМАЛНИЯТ БРОЙ ЗЪБИ НА СВОБОДНАТА ОС: За предпочитане е на свободната ос да се използват козела със същият диаметър, като козелата на задвижващата ос.



ШИРИНА НА ЛЕНТА mm	ТОВАР ДО 30% ОТ ВЪЗМОЖНОСТТА НА ЛЕНТАТА НА ОПРЕДЕЛЕНА ШИРИНА			ТОВАР ДО 60% ОТ ВЪЗМОЖНОСТТА НА ЛЕНТАТА НА ОПРЕДЕЛЕНА ШИРИНА			ТОВАР ДО 100% ОТ ВЪЗМОЖНОСТТА НА ЛЕНТАТА НА ОПРЕДЕЛЕНА ШИРИНА		
	МИНИМАЛЕН БРОЙ ЗЪБИ НА ЗАДВИЖВАЩАТА ОС	МИНИМАЛЕН БРОЙ ЗЪБИ НА ЗАДВИЖВАЩАТА ОС	МИНИМАЛЕН БРОЙ ЗЪБИ НА СВОБОДНАТА ОС	МИНИМАЛЕН БРОЙ ЗЪБИ НА ЗАДВИЖВАЩАТА ОС	МИНИМАЛЕН БРОЙ ЗЪБИ НА ЗАДВИЖВАЩАТА ОС	МИНИМАЛЕН БРОЙ ЗЪБИ НА СВОБОДНАТА ОС	МИНИМАЛЕН БРОЙ ЗЪБИ НА ЗАДВИЖВАЩАТА ОС	МИНИМАЛЕН БРОЙ ЗЪБИ НА ЗАДВИЖВАЩАТА ОС	МИНИМАЛЕН БРОЙ ЗЪБИ НА СВОБОДНАТА ОС
50	2	1	1	2	1	1	4	1	1
100	2	1	1	4	1	1	7	1	1
150	3	1	1	6	1	1	10	2	2
200	4	2	2	8	2	2	14	2	2
250	5	2	2	10	2	2	17	3	3
300	6	3	3	12	3	3	20	3	3
350	7	3	3	14	3	3	24	3	3
400	8	3	3	16	3	3	27	3	3
450	9	3	3	18	3	3	30	3	3
500	10	3	3	20	3	3	34	5	5
550	11	3	3	22	3	3	37	5	5
600	12	3	3	24	3	3	40	5	5
650	13	5	5	26	5	5	44	5	5
700	14	5	5	28	5	5	47	5	5
750	15	5	5	30	5	5	50	5	5
800	16	5	5	32	5	5	54	5	5
850	17	5	5	34	5	5	57	7	7
900	18	5	5	36	5	5	60	7	7
950	19	5	5	38	5	5	64	7	7
1000	20	5	5	40	5	5	67	7	7
1050	21	7	5	42	7	7	70	7	7
1100	22	7	5	44	7	7	74	7	7
1150	23	7	7	46	7	7	77	7	7
1200	24	7	7	48	7	7	80	9	9
1250	25	7	7	50	7	7	84	9	9
1300	26	7	7	52	7	7	87	9	9
1350	27	7	7	54	7	7	90	9	9
1400	28	7	7	56	7	7	94	9	9
1450	29	9	7	58	9	9	97	9	9
1500	30	9	7	60	9	9	100	11	11
1550	31	9	9	62	9	9	104	11	11
1600	32	9	9	64	9	9	107	11	11
1650	33	9	9	66	9	9	110	11	11
1700	34	9	9	68	9	9	114	11	11
1750	35	9	9	70	9	9	117	11	11
1800	36	9	9	72	9	9	120	11	11
1850	37	11	9	74	11	11	124	13	13
1900	38	11	9	76	11	11	127	13	13
1950	39	11	11	78	11	11	130	13	13
2000	40	11	11	80	11	11	134	13	13
2050	41	11	11	82	11	11	137	13	13
2100	42	11	11	84	11	11	140	13	13
2150	43	11	11	86	11	11	144	15	15
2200	44	11	11	88	11	11	147	15	15
2250	45	13	11	90	13	13	150	15	15
2300	46	13	11	92	13	13	154	15	15
2350	47	13	11	94	13	13	157	15	15
2400	48	13	13	96	13	13	160	15	15
2450	49	13	13	98	13	13	164	15	15
2500	50	13	13	100	13	13	167	17	17
2550	51	13	13	102	13	13	170	17	17
2600	52	13	13	104	13	13	174	17	17
2650	53	15	13	106	15	15	177	17	17
2700	54	15	13	108	15	15	180	17	17
2750	55	15	15	110	15	15	184	17	17
2800	56	15	15	112	15	15	187	17	17
2850	57	15	15	114	15	15	190	19	19
2900	58	15	15	116	15	15	194	19	19
2950	59	15	15	118	15	15	197	19	19
3000	60	15	15	120	15	15	200	19	19