


ТОВАР = Максималният товар, който може да се събере на една лента, в определен момент + триенето между лентата и плъзгача + начална устойчивост на филма (стр..) x процента отношения.

МИНИМАЛНИЯТ БРОЙ ЗЪБИ НА ЗАДВИЖВАЩАТА ОС: Броят се само зъбите, които при определен момент спомагат за движението на лентата. (Схемата)

МИНИМАЛНИЯТ БРОЙ ЗЪБИ НА СВОБОДНАТА ОС: За предпочитане е на свободната ос да се използват колела със същият диаметър, като колелата на задвижващата ос.



ШИРИНА НА ЛЕНТА mm	ТОВАР ДО 30% ОТ ВЪЗМОЖНОСТТА НА ЛЕНТАТА НА ОПРЕДЕЛЕНА ШИРИНА			ТОВАР ДО 60% ОТ ВЪЗМОЖНОСТТА НА ЛЕНТАТА НА ОПРЕДЕЛЕНА ШИРИНА			ТОВАР ДО 100% ОТ ВЪЗМОЖНОСТТА НА ЛЕНТАТА НА ОПРЕДЕЛЕНА ШИРИНА		
	МИНИМАЛЕН БРОЙ ЗЪБИ НА ЗАДВИЖВАЩАТА ОС	МИНИМАЛЕН БРОЙ ЗЪБИ НА ЗАДВИЖВАЩАТА ОС	МИНИМАЛЕН БРОЙ ЗЪБИ НА СВОБОДНАТА ОС	МИНИМАЛЕН БРОЙ ЗЪБИ НА ЗАДВИЖВАЩАТА ОС	МИНИМАЛЕН БРОЙ ЗЪБИ НА ЗАДВИЖВАЩАТА ОС	МИНИМАЛЕН БРОЙ ЗЪБИ НА СВОБОДНАТА ОС	МИНИМАЛЕН БРОЙ ЗЪБИ НА ЗАДВИЖВАЩАТА ОС	МИНИМАЛЕН БРОЙ ЗЪБИ НА ЗАДВИЖВАЩАТА ОС	МИНИМАЛЕН БРОЙ ЗЪБИ НА СВОБОДНАТА ОС
50	2	1	1	2	1	1	4	1	1
100	2	1	1	4	1	1	7	1	1
150	3	1	1	6	1	1	10	2	2
200	4	1	1	8	2	2	13	2	2
250	5	2	2	10	2	2	16	2	2
300	6	3	3	12	3	3	19	3	3
350	7	3	3	14	3	3	22	3	3
400	8	3	3	16	3	3	25	3	3
450	9	3	3	18	3	3	28	5	3
500	10	3	3	20	3	3	31	5	3
550	11	3	3	22	5	3	34	5	5
600	12	3	3	24	5	3	37	5	5
650	13	5	3	26	5	5	40	5	5
700	14	5	3	28	5	5	43	7	5
750	15	5	3	30	5	5	46	7	5
800	16	5	5	32	5	5	49	7	5
850	17	5	5	34	5	5	52	7	7
900	18	5	5	36	5	5	55	7	7
950	19	5	5	38	5	5	58	7	7
1000	20	5	5	40	5	5	61	9	7
1050	21	7	5	42	7	5	64	9	7
1100	22	7	5	44	7	5	67	9	7
1150	23	7	5	46	7	5	70	9	9
1200	24	7	5	48	7	7	73	9	9
1250	25	7	5	50	7	7	76	11	9
1300	26	7	7	52	7	7	79	11	9
1350	27	7	7	54	7	7	82	11	9
1400	28	7	7	56	7	7	85	11	9
1450	29	9	7	58	9	7	88	11	11
1500	30	9	7	60	9	7	91	13	11
1550	31	9	7	62	9	7	94	13	11
1600	32	9	7	64	9	7	97	13	11
1650	33	9	7	66	9	9	100	13	11
1700	34	9	7	68	9	9	103	13	11
1750	35	9	7	70	9	9	106	15	13
1800	36	9	9	72	9	9	109	15	13
1850	37	11	9	74	11	9	112	15	13
1900	38	11	9	76	11	9	115	15	13
1950	39	11	9	78	11	9	118	15	13
2000	40	11	9	80	11	9	121	17	13
2050	41	11	9	82	11	9	124	17	15
2100	42	11	9	84	11	11	127	17	15
2150	43	11	9	86	11	11	130	17	15
2200	44	11	9	88	11	11	133	17	15
2250	45	13	9	90	13	11	136	17	15
2300	46	13	11	92	13	11	139	19	15
2350	47	13	11	94	13	11	142	19	17
2400	48	13	11	96	13	11	145	19	17
2450	49	13	11	98	13	11	148	19	17
2500	50	13	11	100	13	11	151	19	17
2550	51	13	11	102	13	13	154	21	17
2600	52	13	11	104	13	13	157	21	17
2650	53	15	11	106	15	13	160	21	19
2700	54	15	11	108	15	13	163	21	19
2750	55	15	11	110	15	13	166	21	19
2800	56	15	13	112	15	13	169	21	19
2850	57	15	13	114	15	13	172	23	19
2900	58	15	13	116	15	13	175	23	19
2950	59	15	13	118	15	13	178	23	21
3000	60	15	13	120	15	15	181	23	21
3050	61	17	13	122	17	15	184	23	21
3100	62	17	13	124	17	15	187	25	21
3150	63	17	13	126	17	15	190	25	21
3200	64	17	13	128	17	15	193	25	21
3250	65	17	13	130	17	15	196	25	23
3300	66	17	15	132	17	15	199	25	23
3350	67	17	15	134	17	15	202	25	23
3400	68	17	15	136	17	15	205	27	23
3450	69	19	15	138	19	17	208	27	23
3500	70	19	15	140	19	17	211	27	23
3550	71	19	15	142	19	17	214	27	25
3600	72	19	15	144	19	17	217	29	25
3650	73	19	15	146	19	17	220	29	25
3700	74	19	15	148	19	17	223	29	25
3750	75	19	15	150	19	17	226	29	25
3800	76	19	17	152	19	17	229	29	25
3850	77	21	17	154	21	17	232	29	27
3900	78	21	17	156	21	19	235	31	27
3950	79	21	17	158	21	19	238	31	27
4000	80	21	17	160	21	19	241	31	27